

Figura 2.2- Representação esquemática das principais etapas do processo de fabricação de componentes mecânicos ferrosos via MP: pela MPC (a) e pela TFP (b).