




pressing of cross hole compact

helical gear tooling



(above and opposite) Fabrication of critical geometries by axial pressing (for explanation see text) (Beiss)

TÉCNICA DE MOLDAGEM (SEM PRESSÃO)



COLAGEM DE BARBÓTIMA (pó em suspensão em líquido viscoso).